

Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och lekredskap

Säkerhetsbesiktning utförd av



Gulkremlagatan 39
749 45 Enköping
Org.nr 559135-2348
Telefon: 073-689 84 61
Telefon: 070-446 55 10
malardalenslek@icloud.com

Besiktningsman: Ulric Enkvist
Telefon: 073-689 84 61
Certifikat CPL 177:18
Certifikat CPF 023:20

Besiktningsobjekt

Lekplats

Tulpanvägen 23

Lindholmen

Uppdragsgivare

Västra Lindholmens samfällighetsförening

c/o Joakim Schultzen

Tulpanvägen 5

186 94 Vallentuna

E-post: gunnar.sundqvist@gs-konsult.se

Org.nr:

Kontakt: Gunnar Sundqvist

Tel: 0704-52 90 90

Övriga närvarande

Datum för besiktning

2022-09-14

Protokoll upprättat

2022-09-20

Översiktsbild



Information

Angivna fel i protokollet avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av felen skall detta utföras i överensstämmelse med kraven i nu gällande standard för lekredskap. § hänvisning är till standarden SS-EN 1176.

Förklaring till felklassningar i protokollet	
A-fel:	Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada Normalt krävs omedelbar åtgärd.
B-fel:	Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada Normalt bör åtgärd utföras snarast.
C-fel:	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas.
!	Besiktningsmannens påpekande
	Inga fel identifierade

Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Säkerhetsbesiktningen genomförd mot följande kravdokument:

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL.) Boverkets Byggregler (BBR.)

Ordningsslagen (OL.) Produktsäkerhetslagen (PSL.)

Besiktningens omfattning:

Säkerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap och tillhörande islagsytor samt staket, grindar och brunnar i lekområdets omedelbara närhet. Besiktning av redskap och utrustning som installerats som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål till exempel kabeltrummor, SJ-pallar. (SS-EN 1176-1: 2017, 1 Omfattning).

För islagsyta bestående av lösfyllnadsmaterial såsom sand, grus, träspån eller bark och där intyg avseende det stötdämpande underlagets stötdämpande förmåga ej tillhandahållits gör besiktningsmannen en bedömning av ytans funktionsduglighet genom okulär kontroll och lagertjocklekskontroll med sticksond och/eller provgrävning. Detta sker vid slumpmässigt utvalda kontrollpunkter inom lekutrustningens fallutrymme. Kontroll sker också genom att med egenvikt provbelasta ytan för att uppskatta packningsbarhet och hårdhet. Där gummieläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag utförs inte besiktning enligt SS-EN 1177: 2018 med HIC-provning.

Säkerhetsbesiktningen omfattar ej produkter som definieras som leksaker i SS-EN 71 och i Toys Safety Directive. Besiktningen omfattar ej bedömning av hållfasthet annat än vad som kan konstateras genom okulär besiktning för att identifiera röta, korrosion, sprickbildning o d och genom att manuellt känna på lekutrustningen vid besiktningen. Någon provning av bärande träkonstruktioners kärna avseende röta eller annan försvagning utföres ej då sådan metod för provning i fält ej föreskrivs i SS-EN 1176:1:2017.

Besiktningen omfattar ej heller bedömning av hållfasthet avseende reparationer eller andra förändringar av lek- eller idrottsutrustning o d som beställaren/fastighetsägaren låtit utföra. I dessa fall förutsätts reparationer eller andra förändringar vara utförda i enlighet med SS-EN 1176-7 8. Besiktningen omfattar ej rivning av nivåstabila islagsytor bestående av platsgjuten gummi, plattor av gummi, konstgräs med sviktpadd o d eller underliggande överbyggnadslager. Delar under mark är i dessa fall inbyggda och inte tillgängliga för besiktning annat än om rivning enligt ovan företes.

Besiktade lekredskap och lekområde

Redskap 1 Gungställning
 Redskap 2
 Redskap 3
 Redskap 4
 Redskap 5
 Redskap 6
 Redskap 7
 Redskap 8
 Redskap 9
 Redskap 10
 Redskap 11
 Redskap 12
 Redskap 13
 Redskap 14
 Redskap 15

Informationsskylt

	Finns	Saknas	Klassning
Allmänna säkerhetsåtgärder (informationsskylt) SS-EN 1176-7 Avsnitt 8.2.3	☐	☒	☐ C
Felbeskrivning: Vid lekplatsen ska det finnas en tydligt synlig skylt som anger följande information: Telefonnummer 112 vid händelse av olycka/nödsituation, lekplatsens namn, lekplatsens adress eller GPS-koordinater, telefonnummer alternativt kontaktuppgifter till underhållspersonal för lekplatsen.			

Drift- och underhållsplanering för lekplatsen

		Ja	Nej
Fastighetsägare/lekplatsansvarig har återkopplat gällande frågor ställda kring lekplatsens Drift- och underhållsplaner:		☒	☐
	Finns	Saknas	Klassning
Besiktning SS-EN 1176-7 Avsnitt 6	☐	☒	☐ C
Rutiner för underhåll SS-EN 1176-7 Avsnitt 7.1 och 7.2	☐	☒	☐ C
Dokumentation SS-EN 1176-7 Avsnitt 8.2.2	☐	☒	☐ C
Driftsrutiner för att hantera säkerhetsbrister SS-EN 1176 Avsnitt 8.2.4	☐	☒	☐ C

Gungställning

Tillverkare: Slottsbro

Produktnr: 5153

Produktname:

Fallhöjd: 1500 mm

Lättillgänglig:

[illegible]

Redskap 1



Fel nummer 1.1

Gungställning



Fel nummer 1.1



Fel nummer 1.1

Mälardalens lekplatsbesiktning AB

Besiktningsman



Ulric Enkvist

Innehar följande Certifikat utfärdade av SERENO Certifiering AB

Certifikat CPL177:18 lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177

Certifikat CPF023:20 fitnessutrustning utifrån SS-EN 16630

Datum: 2022-09-20

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag är besiktningen inte utförd enligt SS-EN 1177 2018. HIC-provning.

I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta:

SERENO Certifiering AB

Surbrunnsgatan 12

114 27 STOCKHOLM, Tel: 08 – 556 953 30